УТВЕРЖДАЮ
Директор
Г.Б. Марченко
«31» декабря 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): 85.21 Образование профессиональное среднее.
1.2. Адрес объекта 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- **общежитие** - отдельно стоящее здание,5 этажей, 4701,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12465.0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта –нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж», ГАПОУ МО «КМК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство образования и науки Мурманской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4.

2.Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): профессиональная образовательная организация.
2.2 Виды оказываемых услуг – реализация образовательных программ среднего профессионального образования.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 14 лет, граждане трудоспособного возраста.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида– нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). От остановки внутригородских автобусов №8,12 «Площадь Геологов» по ул. Зиновьева.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - нет.
Необходимые организационные решения - организовать специальное транспортное обслуживание (обращение в администрацию города).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 3.2.5 Информация по пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – нет. Их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - нет.

3.2.8 Организованно сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - нет.

Необходимые организационные решения: организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации города).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:				
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного).

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий.

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+).

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «31» декабря 2018 г.

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
2	Вход (входы) в здание.	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта).	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп

5	Санитарно-гигиенические помещения.	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
6	Система информации и связи (на всех зонах).	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом;
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены).

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «31» декабря 2018г.*:

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории **
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа *(неотложных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа *(отложенных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа *(итоговых работ)*	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	

* - аналогично пункту 3.4 (см.);
** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка;
*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно.

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе».

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) - да. Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов - 2013г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (*отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)*							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У

1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	**ДУ-пп**	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	**ДУ-дом**								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	**ДУ-дистант**								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2018 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	**ДУ-им**	+				+		+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	**ДП**								
2.2.2 По варианту «Б»	**ДЧ**		+	+	+		+		
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2018 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	**ДП**								
3.2 По варианту «Б»	**ДЧ**	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2030 года									

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое), требуется техническая экспертиза;
- разработка проектно-сметной документации;
- рассмотрение запланированных работ с представителем общественного объединения инвалидов АГО МОООО «ВОИ».

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний. Дата:«31» декабря 2018г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- сайте организации (адрес) http://kolamed.ru;
- карте доступности (адрес) http://zhit-vmeste.ru/map/.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте.
2. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 14 штук.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель рабочей группы: _____ Подпись — Марченко Г.Б. директор ГАПОУ МО «КМК»

Члены рабочей группы:

_____ Подпись — Игнатьев Д.А. начальник хозяйственного отдела ГАПОУ МО «КМК»

_____ Подпись — Шукшина О.В. зам. председателя АГО МОООО «ВОИ»

Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата обследования «31» декабря 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию: - вход (входы) на территорию; - путь (пути) движения на территории; - лестница (наружная); - пандус (наружный); - автостоянка и парковка.	1.1. Неровная поверхность, отсутствие обозначения направлений движения ко входам для МГН. 1.2. Лестница не оборудована пандусом. 1.3. Крайние ступени лестницы не обозначены контрастной маркировкой желтого цвета.	1.1. Оказание ситуационной помощи. 1.2. Обозначение крайних ступеней контрастной маркировкой желтого цвета.	1.1. Ремонт поверхности покрытия по направлению к главному входу. 1.2 Приобретение мобильного пандуса.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
2.	Вход в здание - лестница (наружная); - пандус (наружный); - входная площадка (перед дверью); - дверь (входная); - тамбур.	2.1. Отсутствие контрастной маркировки на крайних ступенях лестницы. 2.2. Вход в здание не оборудован пандусом. 2.3. Отсутствие дублирующих поручней.	2.1. Обозначение крайних ступеней контрастной маркировкой желтого цвета.	2.1. Приобретение мобильного пандуса. 2.2. Установка дублирующих поручней.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

3.	Пути движения внутри здания: - коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); - лестница (внутри здания); - пандус (внутри здания); - лифт пассажирский (или подъемник); - дверь; - пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	3.1. Наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу). 3.2. Отсутствие мнемосхем. 3.3. Отсутствие контрастной маркировки на крайних ступенях. 3.4. Отсутствие направляющих световых знаков (дорожки).	3.1. Оказание ситуационной помощи. 3.4. Установка направляющих световых знаков (дорожка).	3.1. Установка мнемосхем. 3.2. Обозначение крайних ступеней контрастной маркировкой желтого цвета.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
4.	Зоны целевого назначения здания: - кабинетная форма обслуживания; - зальная форма обслуживания.	4.1. Отсутствие тактильной информации. 4.2. Отсутствие индукционной системы.	4.1. Размещение информации при входе в помещение на дверном полотне с дублированием рельефными знаками.	4.2. Установка индукционной системы.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

5.	Санитарно-гигиенические помещения: - туалетная комната.	5.1. Отсутствие тактильной информации. 5.2. Отсутствие кнопки вызова персонала. 5.3. Отсутствие крючков для костылей и тростей.	5.1 Размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. 5.3. Размещение крючков для костылей и тростей.	5.1. Установка кнопки вызова персонала.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
6.	Система информации на объекте: - комплексность; - единообразие и непрерывность; - оповещение о ЧС. Сайт организации (версия сайта для слабовидящих – есть).	6.1. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия информации отдельными категориями граждан(Гп,Гч).		6.1. Обеспечение системой оповещения о ЧС и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий граждан.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
7.	Пути движения к объекту от остановки.	7.1. Отсутствие тактильной информация для инвалидов по зрению (Сп). 7.2. Нарушение поверхности асфальтового покрытия. 7.3. Отсутствие поручней по пути движения.		7.1 Капитальный ремонт асфальтового покрытия. 7.2. Установление поручней по пути следования.	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

Приложение №2
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата формирования «31» декабря 2018 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Марченко Г.Б.
«31» декабря 2018г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»
184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а

№№ п/п	Наименование мероприятий *(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)*	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание *(дата контроля и результат)*
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»).	Все категории	2030 год (3 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2030

2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»).	Все категории	2030год (3 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2030
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»).	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками; - ремонт поверхности покрытия к главному входу.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.2	По входу в здание общежития.				
3.2.1	Ремонтные работы: - обозначить крайние ступени контрастной маркировкой желтого цвета; - установка поручней.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - приобрести мобильный пандус.	К	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.3	По путям движения в здании.				
3.3.1	Ремонтные работы: - установление контрастной ленты для маркировки ступеней.	С-ч	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - установить мнемосхемы; - установить направляющие световые знаки (дорожки).	С-п, С-ч	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.4	По зоне оказания услуг.				
3.4.1	Ремонтные работы.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025

3.4.2	Приобретение технических средств адаптации.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям.				
3.5.1	Ремонтные работы.	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
3.6	По системе информации: обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями.	О-н, О-в, С-ч, Г-ч, У	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания.	С	2030 год (3 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2030
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия.	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток).	Все категории	2025год (2 этап)	ОБ, ВнБ	31.12.2025
3.7	По путям движения к объекту.				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта .	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения.	К, О, С	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета).	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках).	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Г, С	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому).	К, О	1 этап	ОБ, ВнБ	31.12.2020

			(2020 год)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате.	К, О	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг.	Все категории	1 этап (2020 год)	ОБ, ВнБ	31.12.2020

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания);
** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний.

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественного объединения инвалидов
АГО МОООО «ВОИ»
_____ (Шукшина О.В.)

Телефон:89211508770
Дата согласования «31» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Г.Б. Марченко
«01» марта 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): 85.21 Образование профессиональное среднее.
1.2. Адрес объекта 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- **общежитие** - отдельно стоящее здание,5 этажей, 4701,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12465.0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта –нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж»,
ГАПОУ МО «КМК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство образования и науки Мурманской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4.

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «01» марта 2019 г.

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание.	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

	(целевого посещения объекта).								
5	Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах).	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом;
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены).

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «01» марта 2019г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа *(неотложных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа *(отложенных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа *(итоговых работ)*	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	

* - аналогично пункту 3.4 (см.;)
** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка;
*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно.

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе».

Согласованы без замечаний Дата «01» марта 2019 г.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель рабочей группы: _____ Подпись Марченко Г.Б. директор ГАПОУ МО «КМК»

Члены рабочей группы:

Игнатьев Д.А. начальник хозяйственного отдела ГАПОУ МО «КМК»

Подпись

Шукшина О.В.
зам. председателя АГО МОООО «ВОИ»

Подпись

Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг №
Дата обследования «01» марта 2019 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.5а

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию: -вход (входы) на территорию; -путь (пути) движения на территории; - лестница (наружная); -пандус (наружный); - автостоянка и парковка.	1.1. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка движения ко входам для МГН. 1.2. Не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения. 1.3. Крайние ступени не обозначены контрастной маркировкой желтого цвета. 1.4. Отсутствует пандус на высоту входной площадки главного входа.	1.1. Оказание ситуационной помощи. 1.2. Обозначение крайних ступеней контрастной маркировкой желтого цвета.	1.1. Нанесение предупреждающей тактильной разметки. 1.2. Установка декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию. 1.3. Приобретение мобильного пандуса. 1.4. Установление разделительных поручней, противоскользящего покрытия на краях ступеней. 1.5. Установление тактильной и контрастной информации перед началом лестничного марша.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
2.	Вход в здание - лестница (наружная); -пандус (наружный); - входная площадка (перед дверью); - дверь (входная); - тамбур.	2.1. Отсутствует контрастная маркировка на крайних ступенях. 2.2. Вход в здание не оборудован пандусом. 2.3. Отсутствуют дублирующие поручни.	2.1. Обозначение крайних ступеней контрастной маркировкой желтого цвета.	2.1. Приобретение мобильного пандуса 2.2. Установление пандуса согласно требований п.6.6.1.2 СП 59, 13330.2016.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

3.	Пути движения внутри здания: - коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); - лестница (внутри здания); - пандус (внутри здания); - лифт пассажирский (или подъемник); - дверь; - пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	3.1. Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. 3.2. Отсутствует тактильная и контрастная информация перед началом лестничного марша лестницы; отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней. 3.3 Высота порогов от 0 до 5 см.	3.1. Оказание ситуационной помощи. 3.2. Установка направляющих световых знаков (дорожка).	3.1 Обеспечение на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям; получение визуальной, акустической и тактильной информации с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения. 3.2. Установка тактильной предупредительной маркировки перед лестничным маршем; нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней. 3.3. Снижение высоты порогов не более 1, 4 см. 3.4. Обеспечение получения визуальной, акустической и тактильной информации с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения. 3.5. Обеспечение на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям; получение визуальной, акустической и тактильной информации с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

4.	Зоны целевого назначения здания: - кабинетная форма обслуживания; - зальная форма обслуживания.	4.1. Отсутствует тактильная информация. 4.2. Отсутствует индукционная система.	4.1 Размещение информации при входе в помещение на дверном полотне с дублированием рельефными знаками.	4.1. Установка индукционной системы.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
5.	Жилые помещения.	5.1. Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.		5.1. Обеспечение получения визуальной, акустической и тактильной информации с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
6.	Санитарно-гигиенические помещения: - туалетная комната; - душевая комната.	6.1. Отсутствие оборудованных санитарно – гигиенических помещений для МГН. 6.2. Отсутствие информирующих обозначений помещений.	6.1. Размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. 6.2. Размещение крючков для костылей и тростей.	6.1 Оборудование на первом этаже общежития универсальной кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширение дверных проёмов, установление горизонтальных поручней и т.д. п.6.3.3 СП 59.13330 2016).	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
7.	Система информации на объекте: - комплексность; - единообразие и непрерывность; - оповещение о ЧС.	7.1 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия информации отдельными категориями граждан(Гп,Гч).		7.1. Обеспечение системой оповещения о ЧС и эвакуации с учетом особенностей восприятия информации отдельными категориями граждан.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

8.	Сайт организации (версия сайта для слабовидящих – есть).				ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им
9.	Пути движения к объекту от остановки.	9.1. Отсутствие тактильной информация для инвалидов по зрению (Сп). 9.2. Нарушения поверхности асфальтового покрытия. 9.2. Отсутствие поручней по пути движения.		9.1. Капитальный ремонт асфальтового покрытия. 9.2. Установление поручней по пути следования.	ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-им Г-п –ДУ-пп Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

* - *заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

Приложение 3
к Паспорту доступности объекта и услуг №1
Дата формирования «05» июня 2019 г.

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции и/ капитального ремонта здания)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кольский медицинский колледж»
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева д.5 (общежитие).

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1этап), тыс.руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию		418,7*	418,7*				
Вход (входы) в здание		174,8*	174,8*	4,0		4,0	Целевые средства подпрограмма «Развитие современной структуры системы образования» программы «Развитие образования»
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)		147,6*	147,6*	201,7		201,7	Целевые средства подпрограмма «Развитие современной структуры системы образования» программы «Развитие образования»
Зоны целевого назначения здания		315,0*	315,0*	2,7		2,7	Субсидии на иные цели и средства от прчносящей доходы деятельности
Санитарно – гигиенические помещения		177,0*	177,0*	98,0		98,0	Целевые средства подпрограмма «Развитие современной структуры системы образования» программы «Развитие образования»
Жилые помещения		145,0*	145,0*				
Система информации и связи на объекте		58,4*	58,4*				
ВСЕГО:		1436,5*	1436,5*	306.4		306,4	

*Примечание: На момент исполнения работ объем необходимых финансовых средств может измениться.

Приложение №4
к Паспорту доступности объекта и услуг №2
Дата формирования «13» августа 2019г.

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж» (ГАПОУ МО «КМК») – общежитие. Адрес объекта: 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 5а.

1. Расположение объекта: городская местность.

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да.

3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки – проводника: нет

4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: нет.

Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: нет.

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да.

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок): по маршруту следования внутригородских автобусов №8,12 до остановки «Площадь Геологов».

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта: от остановки внутригородских автобусов №8,12 «Площадь Геологов» по ул. Зиновьева.

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: нет.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями: да.

10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да.

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да.

Строение расположенное по улице
Зинина № 5 принадлежащее
колледжу медицинскому